



## Wichtiger Sicherheitshinweis für Espresso-Kocher „Rio“: Zu geringe Druckfestigkeit

Ritzenhoff & Breker nimmt Produktsicherheit sehr ernst. Aus diesem Grund rufen wir Espresso-Kocher des Modells „Rio“ vorsorglich zurück. Die Espresso-Kocher entsprechen im Hinblick auf ihre Druckfestigkeit nicht vollständig der Europäischen Norm für Haushaltswaren – Haushalts-Kaffeebereiter DIN EN 13248.

Während des Brühvorgangs kann sich im Kocher-Unterteil ein hoher Druck aufbauen und das aufgeschraubte Kannenoberteil druckbedingt abrupt vom Unterteil ablösen. Es besteht die Gefahr, dass erwärmtes Wasser und Wasserdampf unkontrolliert austreten, wodurch es zu Verbrühungen, Verbrennungen, Prellungen und Augenverletzungen kommen kann. Hierdurch kann ein Unfall- und Verletzungsrisiko bestehen.

Betroffen sind Espresso-Kocher „Rio“ (Beispielsbilder siehe oben)

- für 2 Tassen (180 ml) Modell-Nr. 685.633,
- für 4 Tassen (360 ml) Modell-Nr. 685.640 und
- für 6 Tassen (540 ml) Modell-Nr. 685.664.

Daher bitten wir alle Kunden, die einen der seit 2014 vertriebenen „Rio“ Espresso-Kocher besitzen, diesen **nicht mehr zu benutzen** und im Handel zurückzugeben oder unfrei an uns zu senden:

Ritzenhoff & Breker GmbH & Co. KG  
Espresso-Kocher  
Industriestraße 21  
33014 Bad Driburg

Der Kaufpreis wird erstattet.

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Kundenservice zur Verfügung:

Service-Telefon: **+49 5253 9770**  
(Kosten gemäß Telefonvertrag)

E-Mail-Kontakt: [info@ritzenhoff-breker.de](mailto:info@ritzenhoff-breker.de)

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken Ihnen für Ihr Verständnis!