

# Produktwarnung / Produktrückruf



## GUIDE 259 Größe 10/ Charge 092023 PO1002061

Sehr geehrte Kunden,

bei der chemischen Überprüfung unseres Handschuhs „**GUIDE 259**“ wurde in einer Charge der **Gr. 10** ein **erhöhter Chrom-VI-Wert** festgestellt. Der Artikel wurde bundesweit über den stationären Handel sowie den Onlinehandel vertrieben.

Die Gerbung von Leder unter Verwendung von Chrom VI ist ein in der Lederproduktion gängiges Verfahren, welches auch für den oben genannten Handschuh angewendet wurde. Üblicherweise hinterlässt das Gerbverfahren nur geringe Rückstände an Chrom VI. Eine erhöhte Konzentration von Chrom VI kann jedoch allergische Reaktionen hervorrufen. Eine Sensibilisierung der Haut kann nicht ausgeschlossen werden.

**Es wird dringend geraten, die Handschuhe nicht weiter zu tragen.**

Betroffen sind nur Handschuhe der Artikelnummer: 223604806, Batch-Nummer 1002061, mit Kennzeichnung wie oben abgebildet. Das Innenetikett und der Aufdruck am Bündchen, der Handschuhe, müssen wie oben abgebildet aussehen und die folgenden Sicherheitsbewertung und Nummer haben:

EN388 – 2133X EN407 – 413X4X

EN12477, Typ A 092023 PO1002061

Kunden, die vorgenannten Artikel gekauft haben, können diesen – auch ohne Vorlage eines Kassenbons – gegen Erstattung des Kaufpreises in allen Fachcentren zurückgeben.

Informationen zu Rückgabe erhalten sie unter der Rufnummer:0621/39051000

Mit freundlichen Grüßen

Quality & Sustainability Manager

GUIDE GLOVES

Vistaforsvägen 3, 523 85 Ulricehamn Sweden

[www.guidegloves.com](http://www.guidegloves.com)